

常なる磐

つねなる いわ season II

令和 4年 2月18日(金)


その1

◇ 白亜の校舎⑭ 西門から見た「白亜の教室棟」

校舎外壁工事完了近し。あとは、管理棟玄関周辺、体育館の犬走、児童用玄関庇いぬばしりを残すのみとなった。今回紹介するのは、西門から見た景色。

西門から見た全景写真。新築直後の記録はないが、5年目の写真が記念誌という形で学校に残っている。これに塗装前後の2写真を加えた3枚の写真で比較する。

まずは「新築5年目の写真（上段）」と「塗装工事後の写真（下段）」から。



撮影時の気象条件や撮影時期は若干異なるものの、2枚の写真を比べると、やはり塗装工事後の外壁の「白さ」は際立つ。

とはいえ、5年後の写真を示して、『新築直後の写真です。』と言っても十分通用するほどの外壁の状態を保っている。

言い換えれば、最低5年は現状を保てるということ。新築時の35年前と比べれば、塗料性能は格段に向上しているだろうから、暫くは大丈夫だろう。

➡の部分为新築時からの変更点。若干色味の異なるベランダ部分も同一色とした。

さて、裏面が見所。

上段写真の壁面が、35年の年月の長さを物語っている。



Before



★塗り直した門壁面の白さが際立つ👉。

☆門壁面の汚れが目立つ👈。

After

