

豊橋市の被災地の状況

2023年06月13日
2023年06月05日

台風2号接近に伴う大雨の被害
大雨による河川の氾濫、土砂崩れ、倒木、道路の崩落、住宅の浸水被害など、甚大な被害が発生した。

避難者数 118世代、235人

死者 1名 負傷者(軽傷) 2名

寄付金額: 2,178,000円



①土木関係

土砂崩れ、浸水、倒木等 116件
通行止め 37件(いずれも6月7日時点)

②公共交通


豊鉄バス 技科大線、当面の間一部区間運休(6月7日時点)

③農林関係

冠水などの被害面積89.1ha(6月7日速報値)



被害前の豊橋市



被害後の豊橋市

豊川市 大雨被害

災害の日時 令和5年(2023年)6月2日

台風2号接近 豪雨

警報 大雨警報・洪水警報(2日発表、3日解除)

台風2号の影響で発生した線状降水帯が太平洋各地に記録的豪雨をもたらした。中でも愛知県は豊川市と豊橋市で警戒レベル5の「緊急安全確保」が出された。大雨による河川の氾濫、車両の冠水、住宅の浸水被害、土砂崩れ、道路陥没、倒木、法面崩壊、橋梁通行止め、堤防決壊など甚大な被害が発生。

被害状況

- 人的被害 なし
- 住家被害 全壊(土砂災害によるもの) 2棟
 - 半壊 2棟
 - 床上浸水 224棟
 - 床下浸水 205棟
- 非住家被害 83件
- 学校被害 2か所(床下浸水、落雷)
- 河川の越水 14か所(音羽川、佐奈川、西古瀬川、御津川、外10河川)
- 林道被害 21路線
- 農業・畜産・水産被害 1529616千円

